



SIA AR-CONTROL VRN. LV40103112066
Juridiskā adrese Dammes ielā 7-57, Rīga, LV-1069
Birojs Daugavgrīvas iela 77, Rīga, LV-1007, tel. 29223298
www.ar-control.net, E-mail info@ar-control.net

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS

Nr. 202000575

Apskates datums un vieta:	09.04.2020.g.	Gaiziņa iela 3, Rīga
Dokumenta sastādīšanas datums	15.04.2020.g.	Derīga 30 (trīsdesmit) dienas no sastādīšanas datuma
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70
Derīga tikai priekš:	Rīgas Celtniecības koledža	
Pasūtītājs	Rīgas Celtniecības koledža	

Saskaņā ar pasūtījumu sniegti sekojoši pakalpojumi

*	Transportlīdzekļu vērtības noteikšana	Transportlīdzekļu no Eiropas, ASV un Kanādas vēstures pārbaude
	Transportlīdzekļa VIN pētīšana	Uz automašīnas virsbūves detaļām remonta darbu vietu noskaidrošana
	Transportlīdzekļa identifikācija	CARFAX pakalpojumi

Dati par vērtējamo objektu:

**** - informācijas nav**

D1	Marka	MITSUBISHI																
D3	Modelis	PAJERO																
A	Valsts reģistrācijas numurs	CV7144																
	Reģistrācijas apliecības numurs	AD0946537																
	Izlaiduma gads	1997																
B	Pirmās reģistrācijas datums	1997																
F.1	Pilna masa	2720																
G	Pašmasa	2010																
S.1	Sēdvietas	7																
R	Krāsa	KIRŠU GAIŠI PELĒKA																
P.3	Degviela	BENZĪNS																
	Tehniskā apskate derīga līdz	10.10.2019																
Y	Transportlīdzekļa tips	VIEGLAIS PASAŽIERU																
	Odometra rādījums	km	277670								jūdzes							
P.1	Motora tilpums (cm3)	**								kw	**							
	Ražošanas produkcijas numurs																	
E	Identifikācijas numurs (VIN)	J	M	B	0	R	V	4	5	0	W	J	0	0	0	5	2	6
C.2.1.	Objekta īpašnieks	Rīgas Celtniecības koledža																
Fotogrāfiju skaits:		20	(ar vārdiem)				divdesmit											

Transportlīdzekļa faktiskā vērtība vērtēšanas brīdī : Summa (EUR)

Bez nodokļiem =	578,51
Nodoklis 21 % =	121,49
Ar nodokļiem =	700,00

Transportlīdzekļa ātrās realizācijas vērtība vērtēšanas brīdī ar nodokļiem = **560,00**

Piezīmes:

Visi dati uz novērtēšanas brīdi ir apstrādāti pamatojoties uz reālo tirgus cenu Latvijas Republikā.
Novērtētājs nenes atbildību par defektu (-tiem), kuru (us) nevar konstatēt, izmantojot organolektisko metodi.
VIN salīdzināts ar transporta līdzekļa tehnisko pasi, bet VIN izpēti uz viltojumu nav veikta.

Apskates datums un vieta:	09.04.2020.g.	Gaiziņa iela 3, Rīga
Dokumenta sastādīšanas datums	15.04.2020.g.	Derīga 30 (trīsdesmit) dienas no sastādīšanas datuma
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70


Dati par vērtējamo objektu:
**** - informācijas nav**

D1	Marka	MITSUBISHI	A	Valsts reģistrācijas numurs	CV7144														
D3	Modelis	PAJERO		Reģ. apliecības numurs	AD0946537														
	Izlaid.gads	1997	P.3	Degviela	BENZĪNS														
B	1.Reģ.datums	1997		Tehniskā apskate derīga līdz	10.10.2019														
F.1	Pilna masa	2720	Y	Transportlīdzekļa tips	VIEGLAIS PASAŽIERU														
G	Pašmasa	2010		Odometra rādījums	km	277670	jūdzes												
S.1	Sēdvietas	7	P.1	Motora tilpums (cm3)		**	kw	**											
R	Krāsa	ĶIRŠU GAIŠI PELĒKA		Ražošanas produkcijas numurs	0														
E	Identifikācijas numurs (VIN)		J	M	B	0	R	V	4	5	0	W	J	0	0	0	5	2	6
C.2.1.	Objekta īpašnieks		Rīgas Celtniecības koledža																

Informācija par transportlīdzekļa komplektāciju un papildaprīkojumu: *-ir: Pā-Pusādas
A-Aizmugurējie P-Priekšējie Lp-Labās puses priekšējais Vs-Vadītāja sēdekļi

* Tonētie stikli (aizmugurē)		Ksenona lukturi		Distronic		Stūres apsilde
* Priekšējie el.stikla pacelāji		Adaptīvā LED gaisma		Keyless Go	*	4WD (Pilnpiedziņa)
* Aizmugurējie el. stikla pacelāji	*	Vieglmetāla diski		Telefons		Marķējums
* Elektriski regulējami spoguļi		Jumta bagāžnieks		Handsfree		Gāzes sistēma
El.aizkari (aizmugurē)	*	Bagāžnieka stieņi	*	Centrālā atslēga		Autonoma apsilde
Lūka	*	Aizsargstieņi	*	Kondicionieris		Head-Up Display
* El.lūka		Panorāmas	*	Sliekšņi		Klimatkontrolē
Stāvvietā novietojamo sensori	*	Automātiskā kārba	*	Kruīzkontrolē		Night vision
Durvju "pievilkšanās mehānisms"		Mehāniskā kārba	*	Ādas salons		Pneimopiecare
Atpakaļskata kamera		Borta kompjuters	P	Apsildāmi sēdekļi	*	ABS
Pretizslīdēšanas ierīce (ESP, DSC)		Navigācija		Ventilējami sēdekļi		Tahogrāfs
* Multifunkcionālā koka ādas stūre	*	Audio sistēma		El.regul. sēdekļi	*	Sakabes ierīce
* AirBag		TV funkcija		Sēdekļu atmiņa		Joslu atpazīšanas sist.
Miglas lukturi		CD		Sēdekļu masāža		
* Priekšējo lukturu skalotāji		TV monitori	*	"Koka" apdare		

Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un papildus informācija;
**** - informācijas nav**

	Kreisā priekšējā riepa	10,5 mm		
	Kreisā aizmugurējā riepa	10,5 mm	Salons	Ir apdares bojājumi
	Labā aizmugurējā riepa	10,2 mm	Krāsojums	Ir lakas krāsas bojājumi
	Labā priekšējā riepa	11,0 mm	Transportlīdzekļa īpašnieku skaits	**

B-ir bojājumi KP-korozijas pēdas RP- ir iepriekšējā remonta pēdas LKB-lakas krāsas bojājumi N-nav

KP	1. Kreisais priekšējais spārns	LKB	10. Labais priekšējais spārns		Kreisais aizmugurējais lukturis
KP	2. Kreisās priekšējās durvis		11. Jumts		Labais aizmugurējais lukturis
	3. Kreisās aizmugurējās durvis	LKB	12. Motora pārsegs		Aizmugurējais buferis
KP	4. Kreisais aizmugurējais spārns		13. Dekoratīvais režģis	LKB	Priekšējais buferis
	5. Aizmugures panelis		Radiators		Priekšējais stikls
KP	6. Bagāžnieka vāks		Kreisais priekšējais lukturis		Sānu stikli
KP	7. Labais aizmugurējais spārns		Kreisais priekš.pagr.lukturis		Aizmugurējais stikls
LKB	8. Labās aizmugurējās durvis		Labais priekšējais lukturis		Virsbūves sašķiebums
B;KP	9. Labās priekšējās durvis		Labais priekš.pagr.lukturis		

Piezīmes: Tehniskās apskates derīguma termiņš ir beidzies, iespējami slēpti defekti; Korozijas pēdas uz nesošās konstrukcijas; Iepriekšēja remonta pēdas uz virsbūves detaļām; Bojāta priekšējo sēdekļu un trešās rindas sēdekļa ādas apdare; Bojāta kreisās puses priekšējo durvju apdare; Bojāta stūres apdare.