



TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS

Nr. 202000573

Apskates datums un vieta:	09.04.2020.g.	Gaiziņa iela 3, Rīga
Dokumenta sastādīšanas datums	15.04.2020.g.	Derīga 30 (trīsdesmit) dienas no sastādīšanas datuma
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70
Derīga tikai priekš:	Rīgas Celtniecības koledža	
Pasūtītājs	Rīgas Celtniecības koledža	

Saskaņā ar pasūtījumu sniegti sekojoši pakalpojumi

* Transportlīdzekļu vērtības noteikšana	Transportlīdzekļu no Eiropas, ASV un Kanādas vēstures pārbaude
Transportlīdzekļa VIN pētīšana	Uz automašīnas virsbūves detaļām remonta darbu vietu noskaidrošana
Transportlīdzekļa identifikācija	CARFAX pakalpojumi

Dati par vērtējamo objektu:

**** - informācijas nav**

D1	Marka	FORD																	
D3	Modelis	TRANSIT																	
A	Valsts reģistrācijas numurs	ED5376																	
	Reģistrācijas apliecības numurs	AC0647277																	
	Izlaiduma gads	1998																	
B	Pirmās reģistrācijas datums	1998																	
F.1	Pilna masa	2698																	
G	Pašmasa	1748																	
S.1	Sēdvietas	9																	
R	Krāsa	BALTA																	
P.3	Degviela	DĪZEĻDEGVIELA																	
	Tehniskā apskate derīga līdz	17.11.2020																	
Y	Transportlīdzekļa tips	VIEGLAIS PASAŽIERU																	
	Odometra rādījums	km	245389	jūdzes															
P.1	Motora tilpums (cm3)		**	kw	**														
	Ražošanas produkcijas numurs	**																	
E	Identifikācijas numurs (VIN)	W	F	0	L	X	X	G	B	V	L	W	L	2	5	4	3	4	
C.2.1.	Objekta īpašnieks	Rīgas Celtniecības koledža																	
Fotogrāfiju skaits:	21	(ar vārdiem)	divdesmit viens																

Transportlīdzekļa faktiskā vērtība vērtēšanas brīdī : Summa (EUR)

Bez nodokļiem =	661,16
Nodoklis 21 % =	138,84
Ar nodokļiem =	800,00

Transportlīdzekļa ātrās realizācijas vērtība vērtēšanas brīdī ar nodokļiem = 640,00

Piezīmes:

Visi dati uz novērtēšanas brīdi ir apstrādāti pamatojoties uz reālo tirgus cenu Latvijas Republikā.
Novērtētājs nenes atbildību par defektu (-tiem), kuru (us) nevar konstatēt, izmantojot organolektisko metodi.
VIN salīdzināts ar transporta līdzekļa tehnisko pasi, bet VIN izpēte uz viltojumu nav veikta.

Apskates datums un vieta:	09.04.2020.g.	Gaiziņa iela 3, Rīga
Dokumenta sastādīšanas datums	15.04.2020.g.	Derīga 30 (trīsdesmit) dienas no sastādīšanas datuma
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70

Dati par vērtējamo objektu:
**** - informācijas nav**

D1	Marka	FORD	A	Valsts reģistrācijas numurs	ED5376
D3	Modelis	TRANSIT		Reģ. apliecības numurs	AC0647277
	Izlaid.gads	1998	P.3	Degviela	DĪZEL,DEGVIELA
B	1.Reģ.datums	1998		Tehniskā apskate derīga līdz	17.11.2020
F.1	Pilna masa	2698	Y	Transportlīdzekļa tips	VIEGLAIS PASAŽIERU
G	Pašmasa	1748		Odometra rādījums	km 245389 jūdzes
S.1	Sēdvietas	9	P.1	Motora tilpums (cm3)	** kw **
R	Krāsa	BALTA		Ražošanas produkcijas numurs	**
E	Identifikācijas numurs (VIN)	W F 0 L X X G B V L W L 2 5 4 3 4			
C.2.1.	Objekta īpašnieks	Rīgas Celtniecības koledža			

Informācija par transportlīdzekļa komplektāciju un papildaprīkojumu: *-ir: Pā-Pusādas
A-Aizmugurējie P-Priekšējie Lp-Labās puses priekšējais Vs-Vadītāja sēdekļi

	Tonētie stikli (aizmugurē)		Ksenona lukturi		Distronic		Stūres apsilde
	Priekšējie el.stikla pacelāji		Adaptīvā LED gaisma		Keyless Go		4WD (Pilnpiedziņa)
	Aizmugurējie el. stikla pacelāji		Vieglmetāla diski		Telefons		Marķējums
	Elektriski regulējami spoguļi		Jumta bagāžnieks		Bluetooth		Gāzes sistēma
*	Aizkari (aizmugurējos sāni logos)		Bagāžnieka stieņi		Centrālā atslēga		Autonoma apsilde
	Lūka		Aizsargstieņi		Kondicionieris		Head-Up Display
	El.lūka	Panorāmas	Sliekšņi		Klimatkontrolle		Lietus sensors
	Stāvvietā novietoto sensori		Automātiskā kārba		Kruīzkontrolle		Night vision
	Durvju "pievilksnāns mehānisms"	*	Mehāniskā kārba		Ādas salons		Pneimopiekare
	Atpakaļskata kamera		Borta kompjuters		Apsildāmi sēdekļi	*	ABS
*	Pretbuksēšanas ierīce ASR (ASC)		Navigācija		Ventilējami sēdekļi		Tahogrāfs
	Multifunkcionālā ādas stūre	*	Audio sistēma		El.regul. sēdekļi		Sakabes ierīce
*	AirBag		TV funkcija		Sēdekļu atmiņa		
	Miņlas lukturi		CD		Sēdekļu masāža		
	Priekšējo lukturu skalotāji		TV monitori		"Koka" apdare		

Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un papildus informācija;
**** - informācijas nav**

	Kreisā priekšējā riepa	7,0 mm		
	Kreisā aizmugurējā riepa	4,3 mm	Salons	Ir apdares bojājumi
	Labā aizmugurējā riepa	5,8 mm	Krāsojums	Ir lakas krāsas bojājumi
	Labā priekšējā riepa	7,5 mm	Transportlīdzekļa īpašnieku skaits	**

B-ir bojājumi KP-korozijas pēdas RP- ir iepriekšējā remonta pēdas LKB-lakas krāsas bojājumi N-nav

KP	1. Kreisais priekšējais spārns	LKB;RP	10. Labais priekšējais spārns		Kreisais aizmugurējais lukturis
KP;RP	2. Kreisās priekšējās durvis	KP	11. Jumts	B	Labais aizmugurējais lukturis
	3. Kreisās aizmugurējās durvis	LKB	12. Motora pārsegs		Aizmugurējais buferis
KP;RP	4. Kreisais aizmugurējais panelis		13. Dekoratīvais režģis	B	Priekšējais buferis
KP;RP	6. Aizmugures kreisās durvis		Radiator		Priekšējais stikls
KP;RP	6. Aizmugures labās durvis		Kreisais priekšējais lukturis		Sānu stikli
KP;RP	7. Labais aizmugurējais panelis		Kreisais priekš. pagr.lukturis		Aizmugurējais stikls
KP;RP	8. Labās aizmugurējās durvis		Labais priekšējais lukturis		Virsbūves sašķiebums
KP;RP	9. Labās priekšējās durvis		Labais priekš. pagr.lukturis		

Piezīmes: Korozijas pēdas uz rāmja un nesošās konstrukcijas; Bojāta stūres apdare; Bojāta kreisās puses sāna atpakaļskata spoguļa korpus; Traipi uz priekšējo sēdekļu auduma apdares un jumta tapsējuma; Daļēji izrūsējis iesistais VIN.